



22. 아세틸렌(acetylene)이 연소하는 과정에 포함되지 않는 원소는?  
 가. 유황(S)                      나. 수소(H)  
 다. 탄소(C)                      라. 산소(O)
23. 용접 전류의 조정을 직류 여자 전류로 조정하고 또한 원격 조정이 가능한 교류 아크 용접기는?  
 가. 탭 전환형                      나. 가동 철심형  
 다. 가동 코일형                      라. 가포화 리액터형
24. 용접봉의 내균열성이 가장 좋은 것은?  
 가. 셀룰로오스계                      나. 티탄계  
 다. 일미나이트계                      라. 저수소계
25. 절단법 중에서 직류 역극성을 사용하여 주로 절단하는 방법은?  
 가. 불활성가스 금속 아크 절단  
 나. 탄소 아크 절단  
 다. 산소 아크 절단  
 라. 금속 아크 절단
26. 가스용접 작업에서 양호한 용접부를 얻기 위해 갖추어야 할 조건과 가장 거리가 먼 것은?  
 가. 기름, 녹 등을 용접 전에 제거하여 결함을 방지한다.  
 나. 모재의 표면이 균일하면 과열이 흔적은 있어도 된다.  
 다. 용착 금속의 용입 상태가 균일해야 한다.  
 라. 용접부에 첨가된 금속의 성질이 양호해야 한다.
27. 용접 중에 아크를 중단시키면 중단된 부분이 오목하거나 납작하게 파진 모습으로 남게 되는데 이것을 무엇 이라고 하는가?  
 가. 시점                              나. 비드 이음부  
 다. 용융지                              라. 크레이터
28. 피복 아크 용접봉에 사용되는 피복제의 성분 중에서 탈산제에 해당 하는 것은?  
 가. 산화티탄                              나. 페로망간  
 다. 붕산                                      라. 일미나이트
29. 가스 용접기의 압력조정기가 갖추어야 할 점이 아닌 것은?  
 가. 조정 압력이 용기 내의 가스량 변화에 따라 유동성이 있을 것  
 나. 동작이 예민하고 빙결(氷結)되지 않을 것  
 다. 조정 압력과 사용 압력의 차이가 작을 것  
 라. 가스의 방출량이 많더라도 흐르는 양이 안정될 것
30. 수중 절단작업에 주로 사용되는 연료 가스는?  
 가. 아세틸렌                              나. 프로판  
 다. 벤젠                                      라. 수소
31. 프로판가스가 완전연소 하였을 때 설명으로 맞는 것은?  
 가. 완전 연소하면 이산화탄소로 된다.  
 나. 완전 연소하면 이산화탄소와 물이 된다.  
 다. 완전 연소하면 일산화탄소와 물이 된다.  
 라. 완전 연소하면 수소가 된다.
32. A는 병 전체 무게(빈병의 무게 + 아세틸렌가스의 무게)이고, B는 빈병의 무게이며, 또한 15℃ 1기압에서의 아세틸렌가스 용적을 905리터라고 할 때, 용해 아세틸렌가스의 양 C(리터)를 계산하는 식은?  
 가.  $C = 905(B-A)$                       나.  $C = 905 + (B-A)$   
 다.  $C = 905(A-B)$                       라.  $C = 905 + (A-B)$
33. 가스용접봉의 표시가 GA46에서 46이 뜻하는 것은?  
 가. 제품의 고유번호                      나. 용접할 재료의 종류  
 다. 용접봉의 최소지름                      라. 용착 금속의 최소 인장강도
34. 산소 - 아세틸렌가스 용접의 장점이 아닌 것은?  
 가. 가열시 열량 조절이 쉽다.  
 나. 전원설비가 없는 곳에서도 쉽게 설치할 수 있다.  
 다. 피복 아크 용접보다 유해과선의 발생이 적다.  
 라. 피복 아크 용접보다 일반적으로 신뢰성이 높다.
35. 직류 아크 용접의 정극성과 역극성의 특징에 대한 설명으로 맞는 것은?  
 가. 정극성은 용접봉의 용융이 느리고 모재의 용입이 깊다.  
 나. 역극성은 용접봉의 용융이 빠르고 모재의 용입이 깊다.  
 다. 모재에 음극(-), 용접봉에 양극(+)을 연결하는 것을 정극성이라 한다.  
 라. 역극성은 일반적으로 비드 폭이 좁고 두꺼운 모재의 용접에 적합하다.
36. 피복 아크 용접기에 필요한 조건으로 부하전류가 증가하면 단자전압이 저하하는 특성은?  
 가. 정전압 특성                              나. 정전류 특성  
 다. 상승 특성                                      라. 수하 특성
37. 가스절단에서 양호한 가스절단면을 얻기 위한 조건으로 틀린 것은?  
 가. 절단면이 깨끗할 것  
 나. 드래그가 가능한 한 작을 것  
 다. 절단면 표면의 각이 예리할 것  
 라. 슬래그의 이탈성이 나쁠 것
38. 아크가 발생하는 초기에 용접봉과 모재가 냉각되어 있어 용접입열이 부족하여 아크가 불안정하기 때문에 아크 초기만 용접전류를 특별히 높게 하는 장치는?  
 가. 원격 제어 장치                              나. 전동기 조작 장치  
 다. 핫 스타트 장치                              라. 매니플레이터 장치
39. 용접구조물이 리벳구조물에 비하여 나쁜 점이라고 할 수 없는 것은?  
 가. 품질검사 곤란  
 나. 작업공정 수의 단축  
 다. 열 영향에 의한 재질변화  
 라. 잔류 응력의 발생
40. 일반적으로 순금속이 합금에 비해 갖고 있는 좋은 성질로 가장 적절한 것은?  
 가. 경도 및 강도가 우수하다.  
 나. 전기전도도가 우수하다.  
 다. 주조성이 우수하다.  
 라. 압축강도가 우수하다.
41. 질화처리의 특징 설명으로 틀린 것은?  
 가. 침탄에 비해 높은 표면 경도를 얻을 수 있다.  
 나. 고온에서 처리되는 관계로 변형이 크고 처리시간이 짧다.  
 다. 내마모성이 커진다.  
 라. 내식성이 우수하고 피로 한도가 향상된다.
42. 강을 담금질할 때 정지상태의 냉각수 냉각속도를 1로 했을 때 냉각효과가 가장 빠른 냉각액은?  
 가. 기름                                      나. 소금물  
 다. 물    라. 공기
43. 백주철을 고온에서 장시간 열처리하여 시멘타이트 조직을 분해 또는 소실시켜서 얻는 가단주철에 속하지 않는 것은?  
 가. 흑심 가단주철                              나. 백심 가단주철  
 다. 펄라이트 가단주철                              라. 솔바이트 가단주철
44. Cr18% - Ni8%의 조성으로 되어 있는 18-8 스테인리스강의 조직계는?  
 가. 오스테나이트계                              나. 페라이트계  
 다. 마텐자이트계                              라. 석출경화계
45. 실용 특수 황동으로 6:4 황동에 0.75% 정도의 주석을 첨가한 것으로 용접봉, 선박, 기계부품 등으로 사용되는 것은?  
 가. 애드미럴티 황동                              나. 네이벌 황동  
 다. 함연 황동                                      라. 알브렉 황동

46. 다이캐스팅용 알루미늄 합금의 요구되는 성질 설명으로 틀린 것은?  
 가. 유동성이 좋을 것  
 나. 열간취성이 적을 것  
 다. 응고수축에 대한 용탕 보급성이 좋을 것  
 라. 금형에 대한 점착성이 좋을 것

47. 내열가의 구비조건 중 틀린 것은?  
 가. 고온에서 기계적 성질이 우수하고 조직이 안정 되어야한다.  
 나. 냉간, 열간 가공 및 용접, 단조 등이 쉬워야 한다.  
 다. 반복 응력에 대한 피로강도가 커야 한다.  
 라. 고온에서 취성파괴가 커야 한다.

48. 선철과 탈산제로부터 잔류하게 되며 보통 탄소강 중에 0.1~0.35% 정도 함유되어 있고 강의 인장강도, 탄성한계, 경도 등은 높아지나 용접성을 저하시키는 원소는?  
 가. Cu 나. Mn  
 다. Ni 라. Si

49. 형상이 크거나 복잡하여 단조품으로 만들기가 곤란하고 주철로서는 강도가 부족할 경우에 사용되며, 주조 후 완전 풀림을 실시하는 강은?  
 가. 일반 구조용강 나. 주강  
 다. 공구강 라. 스프링강

50. 퓨즈, 활자, 정밀 모형 등에 사용되는 아연, 주석, 납계의 저용융점 합금이 아닌 것은?  
 가. 비스무트 뿔납 나. 리포위츠 합금  
 다. 다우메탈 라. 우드메탈

51. 미터나사 호칭이 M8×1로 표시되어 있다면 "1"이 의미하는 것은?  
 가. 호칭 지름 나. 산의 수  
 다. 피치 라. 나사의 등급

52. 제 3각법으로 작성한 보기 투상도의 입체도로 가장 적합한 것은?


(보기)



가. 나.

다.

53. 그림과 같은 원뿔을 전개하였을 경우 나타난 부채꼴의 전개각 (전개된 물체의 꼭지각)이 120°가 되려면 l의 치수는 ?



- 가. 90 나. 120  
 다. 180 라. 270

54. 보기 입체도의 화살표방향을 정면으로 제3각법으로 제도한 것으로 맞는 것은?




가. 나.

다. 라.

55. 도면의 양식 중 반드시 갖추어야할 사항은?  
 가. 방향 마크 나. 도면의 구역  
 다. 재단 마트 라. 중심 마크

56. 보기와 같은 KS 용접기호 설명으로 올바른 것은?  
 (보기)




- 가. I형 맞대기 용접으로 화살표 쪽 용접  
 나. I형 맞대기 용접으로 화살표 반대쪽 용접  
 다. H형 맞대기 용접으로 화살표 쪽 용접  
 라. H형 맞대기 용접으로 화살표 반대쪽 용접

57. 도면에서 치수 숫자의 아래쪽에 굵은 실선이 의미하는 것은?  
 가. 일부의 도형이 그 치수 수치에 비례하지 않는 치수  
 나. 진직도가 정확해야 할 치수  
 다. 가장 기준이 되는 치수  
 라. 참고 치수

58. 파이프 이음 도시기호 중에서 플랜지 이음에 대한 기호는?




59. 보기와 같은 투상도의 명칭으로 가장 적합한 것은?



- 가. 보조 투상도 나. 국부 투상도  
 다. 주 투상도 라. 경사 투상도

60. 보기 도면에서 A~D선의 용도에 의한 명칭으로 틀린 것은?



- 가. A : 숨은선 나. B : 중심선  
 다. C : 치수선 라. D : 지시선

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
라	나	다	가	다	다	나	라	나	가
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
라	라	나	나	나	가	나	다	나	다
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
다	가	라	라	가	나	라	나	가	라
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
나	다	라	라	가	라	라	다	나	나
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
나	나	라	가	나	라	라	라	나	다
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
다	가	다	라	라	가	가	가	가	라

[오답 및 오타 문의] ⇒ [건시스템\(gunsys.com\)](http://gunsys.com)

※ 실제 출제된 문제 순서를 일부 변경하여 편집하였습니다.  
 위 기재한 문제에서 51~60번은 40~49번으로 출제되었고, 40~50번은 50~60번으로 출제되었습니다. (형별은 B형입니다.)