

PC정비사 자격은 '한국정보통신자격협회(icqa.or.kr)'에서 주관 및 시행하는 국가공인자격으로 자격검정 기출문제 저작권은 '한국정보통신자격협회'에 있으며, 건시스템에서는 2011년 10월 6일 기출문제 사용 승인을 받은 후 원본 문제 그대로를 편집하여 '도타비 문제은행'에 추가하였음을 밝힙니다.

1. 리눅스에서 'test'라고 하는 파일 내에 'ICQA'라는 단어를 찾기 위한 명령은?
 가. grep test ICQA
 나. grep ICQA test
 다. find -name ICQA test
 라. find -name test ICQA
2. 두 개 이상의 프로세스를 동시에 처리할 수 없으므로, 프로세스에 대한 순서를 결정하는 것은?
 가. 상호 배제 나. 임계 구역
 다. 동기화 라. 시분할 처리
3. 시스템 도구 모음의 하위 기능으로 잘못된 것은?
 가. 시스템 구성 유틸리티
 나. 디스크 조각 모음
 다. 디스크 정리
 라. 예약된 작업
4. Windows XP의 원격지원 서비스에 대한 설명 중 잘못된 것은?
 가. Windows Messenger 또는 전자 메일로도 원격지원 요청이 가능하다.
 나. 상대방의 IP 주소로도 원격 지원 요청을 할 수 있다.
 다. [시작]-[모든 프로그램]-[원격지원]을 선택하여 사용한다.
 라. 원격지원 서비스는 컴퓨터에 문제가 있을 경우 문제가 발생한 컴퓨터가 있는 장소에서 도와줄 사람이 도움 받을 사람의 컴퓨터를 직접 조작하는 것이 아닌, 인터넷을 이용하여 도움 받을 사람의 컴퓨터에 접속하여 제어를 하는 것을 말한다.
5. 에러를 자신이 찾아 수정할 수 있는 코드는?
 가. 패리티 코드(Parity Code)
 나. 해밍 코드(Hamming Code)
 다. 그레이 코드(Gray Code)
 라. BCD코드(Binary Coded Decimal)
6. 디스크 어레이(Array) 구축 방식 중 Windows XP 에서 구축할 수 없는 것은?
 가. Raid-0 볼륨 나. Raid-1 볼륨
 다. Raid-4 볼륨 라. Raid-5 볼륨
7. Windows XP의 부팅과 관련된 파일들이다. 부팅 과정에서 사용되는 순서대로 나열된 것은?

- a. Boot.ini b. NTLDR
 c. ntdetect.com d. userinit.exe
 e. winlogon.exe

- 가. a - b - c - d - e
 나. b - c - a - d - e
 다. b - a - c - e - d
 라. a - e - c - b - d

8. Bench Mark Test의 정의로 올바른 것은?
 가. Virus에 감염되기 쉬운 정도를 구분하기 위한 보안 점검으로 A, B, C, D 네 등급으로 나뉜다.
 나. 하드웨어나 소프트웨어의 개발 단계에서 상용화하기 전에 실시하는 제품 검사 작업으로, 선발된 잠재 고객으로 하여금 일정 기간 무료로 사용하게 한 후에 나타난 여러 가지 오류를 수정, 보완한다.
 다. 비교 대상을 두고 하드웨어나 소프트웨어의 성능을 비교 시험하고 평가하는 것을 말한다.
 라. System의 각 장치의 Error 발생 여부를 확인하는 것으로 시스템의 개발 초기 단계에서 이루어진다.
9. Windows XP의 CMD 명령 창에서 autoexec.bat 안의 Text로 작성된 내용을 화면으로 보고자 할 때 올바른 명령어는?
 가. dir autoexec.bat 나. type autoexec.bat
 다. read autoexec.bat 라. confirm autoexec.bat
10. Windows XP 제어판에서 각 아이콘의 해당 파일이 잘못 연결된 것은?
 가. 내게 필요한 옵션 - access.cpl
 나. 인터넷 - internet.cpl
 다. 디스플레이 - desk.cpl
 라. 마우스 - main.cpl

11. 운영체제의 발달과정 순서로 올바른 것은?

- ① 일괄처리 시스템 ② 분산처리 시스템
 ③ 다중모드(mode) 시스템 ④ 시분할 시스템

- 가. ① → ④ → ③ → ②나. ① → ② → ③ → ④
 다. ① → ③ → ④ → ②라. ④ → ③ → ② → ①

12. NTFS 에 대한 설명으로 잘못된 것은?
 가. 파일이나 폴더 등에 암호를 설정할 수 있다.
 나. Windows 모든 버전에서 호환 가능하다.
 다. 클러스터 크기가 작아 용량의 낭비를 줄여준다.
 라. 플로피 디스크에서는 사용할 수 없다.
13. Windows XP의 Home Edition과 비교 했을 때 Windows XP Professional Edition에만 있는 기능으로 잘못된 것은?
 가. 파일 및 응용 프로그램의 액세스 제어
 나. 원격 설치 서비스(RIS)
 다. 파일 시스템 암호화
 라. 동적 디스크
14. 시스템복원 기능은 소프트웨어적 문제를 해결할 수 있다. 다음 항목 중 시스템 복원 기능을 이용하여 복원할 수 없는 것은?
 가. 사용자용 문서 파일 나. Windows용 시스템 파일
 다. Windows 응용 파일 라. 레지스트리

15. Windows XP Professional에서 다음과 같은 특징을 갖는 환경은?

- ① 자원(Resource)의 위치가 각각의 컴퓨터에 있다.
 ② 각각의 컴퓨터들은 SAM DB를 가지고 있다.

- 가. Domain 환경 나. Workgroup 환경
 다. Professional 환경 라. Server 환경

16. IRQ에 대한 설명 중 잘못된 것은?
 가. 각 주변기기들의 작동을 위해 CPU가 작업을 잠시 멈출 것을 요구하는 통로이다.
 나. 키보드, 마우스, 하드디스크, 사운드카드, 프린터 등 대부분의 주변기기들이 1개 혹은 2개 이상의 IRQ를 차지하는 경우가 많다.
 다. 주변기기는 1개의 IRQ를 2개나 3개의 주변기기에 공유시킬 수 있어 시스템 자원을 효과적으로 쓸 수 있다.
 라. COM2 및 COM4의 입력 라인은 IRQ1을 이용한다.
17. Flash ROM에 대한 설명 중 올바른 것은?
 가. 데이터를 한 번만 기록할 수 있는 ROM이다.
 나. 자외선을 이용하여 자료를 삭제 한다.
 다. 자료의 부분 소거와 부분 기록이 가능하다.
 라. 자료의 삭제/기록은 ROM Writer로만 가능하다.
18. 인터레이스 모드 모니터에서 주사율과 수직 주파수간의 관계는?
 가. 주사율 = 수직 주파수
 나. 주사율 = 수직 주파수/2
 다. 주사율 = 수직 주파수*2
 라. 주사율 = 수직 주파수/3
19. 모든 컴퓨터는 네트워크 상에서 자신을 구분하기 위한 유일한 주소를 가지고 있다. 네트워크 인터페이스 카드(NIC) 제조 시에 부여된 48bit 물리적 주소는?
 가. TCP 주소 나. IP 주소
 다. MAC 주소 라. LAN 주소
20. Intel사에서 제조한 CPU가 아닌 것은?
 가. 요크필드Q9300 나. 레고르250
 다. 울프데일E8200 라. 샌디브릿지2500
21. DDR3 SDRAM에 대한 설명 중 잘못된 것은?
 가. 한 클럭당 2개의 데이터를 전송한다.
 나. 일반 RDRAM보다 월등히 빠른 속도를 가지고 있다.
 다. DDR3 SDRAM으로 4GB를 장착하기 위해서는 2GB 용량의 램 두 개를 꽂아야 한다.
 라. 램을 장착하고 남은 램 뱅크는 그대로 두면 된다.
22. 현재 KS X 5002 규정에 국가 표준으로 공인되어 있는 한글 자판은?
 가. 2벌식 자판 나. 3벌식 자판
 다. 3벌식 최종자판 라. 3벌식 390 자판
23. 프린터에서 사용되는 전송모드에 대한 규약이 아닌 것은?
 가. EPP 나. ECP
 다. SPP 라. MPP
24. 적외선을 이용하는 무선 통신 인터페이스에 사용되는 기술은?
 가. IEEE 1394 나. SCSI
 다. USB 라. IrDA
25. 운영체제에 아무런 이상이 없이 빠른 속도로 그래픽 카드를 제어할 수 있는 표준 규격이 아닌 것은?
 가. DirectX 나. Open GL
 다. DCI 라. DMA
26. 레이드를 구성하고 있는 하드디스크 중 하나에 문제가 생겼을 때 복구를 할 수 있는 시스템이 아닌 것은?
 가. 레이드 0 나. 레이드 1
 다. 레이드 0+1 라. 레이드 5
27. MIDI에 관한 설명 중 올바른 것은?
 가. 전자악기와 컴퓨터간의 데이터 전송을 위한 인터페이스이다.
 나. 기본적으로 4채널을 사용하여 각 악기의 상태나 컨트롤 등을 전송한다.
 다. 별도의 인터페이스가 필요 없다.
 라. General MIDI란 미디에서 사용하기 위한 소리를 담은 데이터를 말한다.
28. USB, PS/2, COM 포트에 연결되는 마우스에 사용되는 전압으로 올바른 것은?
 가. 2.8V 나. 3V
 다. 5V 라. 5.5V
29. 컴퓨터의 핵심인 CPU는 어떤 집적회로(IC)인가?
 가. SSI 나. MSI
 다. LSI 라. VLSI
30. 다음 인터페이스 중 가장 빠른 속도를 지원하는 것으로 올바른 것은?
 가. ISA 나. AGP 1배속
 다. PCI 라. PCI-Express
31. 입력이 A와 B이고 출력이 C인 AND GATE가 있다. 다음 중 C가 1 이 되는 상태는 언제인가?
 가. A=1, B=0 나. A=1, B=1
 다. A=0, B=0 라. A=0, B=1
32. 부호 비트를 포함한 총 5개의 비트를 사용하여 10진수 (+13)을 부호화된 2진수로 표현하면?
 가. 00111 나. 10111
 다. 11101 라. 01101
33. 전가산기의 올바른 구성은?
 가. 반가산기 2개와 AND 게이트 1개
 나. 반가산기 2개와 AND 게이트 2개
 다. 반가산기 2개와 OR 게이트 1개
 라. 반가산기 2개와 OR 게이트 2개
34. MOS 논리회로의 특징으로 잘못된 것은?
 가. 소비 전력이 작다.
 나. 높은 입력 임피던스이다.
 다. 잡음 여유도가 크다.
 라. TTL과의 혼용이 매우 용이하다.
35. 하나의 입력을 갖고 그것을 몇 개의 출력으로 분산하는 논리 회로는?
 가. 디멀티플렉서 나. A/D 변환기
 다. 카운터 라. 기억장치

36. PC에서 발생하는 전자파나 누전을 방지하기 위한 방법으로 잘못된 것은?
 가. 접지 콘센트를 이용하여 접지를 한다.
 나. 전자파 차단 효과가 있는 모니터 보안경이나 PC 케이스를 사용한다.
 다. 모니터의 화면재생빈도를 조절한다.
 라. 접지를 위한 도선은 굵게 하는 것이 좋다.
37. ATI의 크로스파이어(CrossFire)를 사용하기 위한 조건으로 잘못된 것은?
 가. 메인보드에는 익스프레스 X200 칩셋 이상이 장착되어야 한다.
 나. 동작 클럭만 일치한다면 AMD와 NVIDIA의 VGA로도 구성이 가능하다.
 다. PCI-Express 기반이므로 구형 AGP 기반 그래픽카드는 사용이 불가능하다.
 라. 크로스파이어 에디션 그래픽카드를 반드시 마스터로 설정하고, 표준 그래픽카드는 슬레이브로 설정해야 한다.
38. Windows XP 기본 Program 내에서 NTFS 파일 시스템을 FAT32 파일 시스템으로 변환하는 방법으로 올바른 것은?
 가. convert 명령어를 사용해 FAT32 파일 시스템으로 변환한다.
 나. "format 드라이브명 /fs:fat32" 을 사용하여 드라이브를 다시 포맷한다.
 다. NTFS 파일 시스템을 사용하는 파티션부터 삭제한다.
 라. "del 드라이브명 /ntfs" 명령을 사용하여 NTFS 파일 시스템을 삭제한다.
39. 메인보드의 각종 입출력 단자를 외장 시디롬, 스피커, 마우스, 등과 연결하기 위해 사용하는 것은?
 가. 백 패널(Back Panel)
 나. 스페이서(Spacer)
 다. 서플라이(Supply)
 라. 커넥터(Connector)
40. 도스모드에서 CD-ROM 인식과 관련이 없는 파일은?
 가. AUTOEXEC.BAT
 나. MSCDEX.EXE
 다. OAKCDROM.SYS
 라. SYSTEM.INI
41. Windows XP에서 프로그램의 설치와 삭제에 대한 설명 중 잘못된 것은?
 가. 프로그램이 설치된 폴더를 그냥 삭제해버리면 레지스트리에 프로그램 설치정보가 남지않아 문제가 발생할 수 있다.
 나. 삭제된 프로그램을 다시 설치하려면 휴지통의 복원 기능을 이용한다.
 다. 부팅 시 시작 프로그램으로 실행되는 프로그램의 수가 많을 경우 시스템이 느려질 수 있으므로, 불필요한 프로그램은 제거한다.
 라. 프로그램은 하드디스크에 설치되기 때문에, 하드디스크에 쓰고 지우기를 반복하는 동안에, 하드디스크 중간 중간에 빈공간이 많이 생기는 단편화 현상이 심해질 수 있다.
42. POST 과정의 순서가 바르게 나열된 것은?
 가. 시스템 버스 테스트 - 그래픽 카드 테스트 - 메모리 테스트 - 키보드 테스트 - 디스크 테스트 - P&P 기능 동작 - CMOS 내용확인 - DMI 기능 동작
 나. DMI 기능 동작 - 그래픽 카드 테스트 - 메모리 테스트 - 키보드 테스트 - 디스크 테스트 - P&P 기능 동작 - CMOS 내용확인 - 시스템 버스 테스트
 다. 시스템 버스 테스트 - P&P 기능 동작 - 메모리 테스트 - 키보드 테스트 - 디스크 테스트 - 그래픽 카드 테스트 - CMOS 내용확인 - DMI 기능 동작
 라. 시스템 버스 테스트 - CMOS 내용확인 - 그래픽 카드 테스트 - 메모리 테스트 - 키보드 테스트 - P&P 기능 동작 - 디스크 테스트 - DMI 기능 동작
43. Windows를 사용하던 중 "KERNEL32.DLL에서 잘못된 연산이 수행되었습니다."라는 메시지가 나타나는 이유로 잘못된 것은?
 가. 어플리케이션간 메모리 충돌이 일어날 때
 나. KERNEL32.DLL의 버전이 다르거나 손상된 경우
 다. CPU와 메모리의 FSB가 맞지 않을 경우
 라. 메인 메모리가 불량인 경우
44. 아날로그 비디오 신호를 받고 보낼 수 있는 그래픽 카드에 붙이는 이름은?
 가. MPEG 나. VIVO
 다. DVI 라. CRT
45. Windows XP 사용 중에 마우스가 움직이지 않고 시스템이 다운된 것처럼 갑자기 멈춘 다음 잠시 후 다시 작동될 때 해결 방법으로 올바른 것은?
 가. 파일시스템을 FAT32에서 NTFS로 변경한다.
 나. 마우스와 키보드 모두 USB로 사용할 경우 발생하므로 둘 중 하나를 PS/2 방식으로 교체한다.
 다. 메모리에 상주하는 시작프로그램과 서비스를 줄이고 불필요한 인터페이스를 제거해 리소스를 확보한다.
 라. 디스크 검사를 실행해 불량 섹터를 치료하거나 새로운 부트 섹터와 마스터 부트 레코드(MBR)를 만들어 해결한다.
46. Award BIOS 내용 중 "BIOS Features Setup" 의 일부 항목에 대한 설명이다. 각 항목과 그 설명이 잘못된 것은?
 가. "Virus Warning"- Enable 된 경우 하드디스크의 부트 섹터에 쓰기 금지가 설정된다.
 나. CPU Level 2 Cache - Intel CPU의 경우 L2 캐시를 모두 사용하지 않으므로 Disable로 설정한다.
 다. CPU Level 2 Cache ECC Check - CPU에 따라 ECC 기능이 있는 것과 없는 것이 있으므로 항상 Enable로 설정할 필요는 없다.
 라. Boot Sequence - 부팅시 부트섹터를 찾는 순서를 나타낸 것으로, Windows가 설치된 PC를 빠르게 부팅하려면 'C only'로 설정하는 것이 좋다.
47. 다음은 PC 업그레이드에 관한 설명이다. 업그레이드라고 볼 수 없는 것은?
 가. 2GB의 RAM을 4GB로 확장하였다.
 나. 32배속 CD-ROM 드라이브를 블루레이 드라이브로 교체했다.
 다. A10 5800K CPU를 FX 8350으로 교체하였다.
 라. 5.1 Channel 사운드카드를 8.1 Channel 사운드카드로 교체했다.

